



BLACK MIRROR Basic 3



TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 3 COFFEE WEIGHING PLATFORM

Manuál DOKONALÁ
káva CZ

Přehled produktu

- A** Vážicí plocha
- B** Silikonová podložka
- C** Přepínač napájení a režimů

Po zapnutí posuňte přepínač směrem k písmenu M pro přepínání režimů: Běžný (Regular) / Zalévaná káva (Pourover) / Espresso




- D** Nabíjecí port TYPE-C (se silikonovou krytkou)


- E** Tlačítko Tare (Nulování)
Krátké stisknutí: vynulování hmotnosti
Dlouhé stisknutí: přechod do režimu spánku

- F** Tlačítko Ratio (Poměr)
Krátké stisknutí: zaznamenání nebo resetování hmotnosti kávy
Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí funkce poměru

- G** Tlačítko Timer (Stopky)
Krátké stisknutí: spuštění / pozastavení stopek
Dlouhé stisknutí: resetování stopek
Dlouhé stisknutí na 4 sekundy: zapnutí/vypnutí zvuku

- H** Nabíjecí kabel TYPE-C





- ❶ Čas (Time): Maximální měřený čas je 59 minut a 59 sekund (59:59).
- ❷ Průtok (Flow Rate): Aktuální rychlost zalévání v gramech za sekundu (g/s).
- ❸ Hmotnost (Weight): Zobrazuje hmotnost do 2 kg.
- ❹ Poměr (Ratio): Lze zapnout nebo vypnout v běžném režimu i v režimu Pourover.
- ❺ Indikátor baterie: Zobrazuje přibližný zbývajících stav nabití.
- ❻ Indikátor zvuku: Signalizuje, že je zapnutá zvuková odezva.
- ❼ Indikátor režimu Zalévání káva (Pourover)
- ❽ Indikátor režimu Espresso

Použití funkce Poměr (Ratio)

Po zapnutí přístroje položte na váhu vybavení na přípravu kávy a propláchněte papírový filtr. Poté stiskněte tlačítko Tare pro vynulování. Dlouhým stisknutím tlačítka Ratio aktivujete zobrazení poměru kávy a vody.

01



Zapněte zařízení. Položte příslušenství, propláchněte filtr a stiskněte tlačítko Tare. Dlouhým stisknutím tlačítka Ratio aktivujete zobrazení poměru.

02



Nasypte mletou kávu. Stiskněte tlačítko Ratio pro zaznamenání hmotnosti kávy. Ukazatel poměru třikrát blikne a zobrazí 1:0.0. Hmotnost na displeji se vynuluje na 0.0

03



Jste připraveni k přípravě. Stisknutím tlačítka Timer spustíte stopky, krátkým stisknutím je pozastavíte, dlouhým stisknutím resetujete.

04



čas průtok váha poměr

Během zalévání se ukazatel poměru v reálném čase aktualizuje podle množství přidané vody

Režim Pourover

V tomto režimu aktivujete funkci poměru dlouhým stisknutím tlačítka Ratio.



Posuňte boční přepínač směrem k M pro vstup do režimu Pourover. Objeví se ikona pro zalévanou kávu.



Položte vybavení a nasypejte kávu. Krátkým stisknutím tlačítka Timer spustíte 3 sekundový odpočet.



Po odpočtu zobrazí stopky [:-] a hmotnost se vynuluje na [0.0]. Jakmile začnete nalévat vodu, váha automaticky spustí stopky.

Poznámka: Kvůli fázi kvetení kávy (blooming) se stopky automaticky zastaví pouze tehdy, pokud příprava trvá déle než 40 sekund.



Pokud po krátké pauze položíte konvici zpět na váhu, krátkým stisknutím tlačítka Timer obnovíte časování i vážení. Dalším stisknutím je pozastavíte. Dlouhým stisknutím tlačítka Timer displej resetujete a zahájíte novou přípravu.

Režim Espresso

Poznámka: Funkce Poměr (Ratio) je v režimu Espresso vypnutá. Váha se z pohotovostního režimu automaticky probudí, jakmile detekuje změnu hmotnosti vyšší než 50 g.



Posuňte boční přepínač směrem k M pro vstup do režimu Espresso. Zobrazí se ikona Espresso a v oblasti stopek bude napsáno ESP.



Po 1 sekundě je váha připravena k použití. Položte na ni šálek. Po detekci se váha automaticky vynuluje.



Jakmile váha detekuje STABILNÍ průtok espressa, stopky se automaticky spustí a zobrazují hmotnost, čas a průtok v reálném čase.



Po dokončení přípravy odeberte šálek, čímž stopky zastavíte. Konečné hodnoty na displeji blikají. Pro automatický reset položte šálek zpět nebo počkejte 10 sekund.

Technické specifikace

- Název produktu: Váha na kávu Black Mirror Basic 3
- Model: TES016
- Rozsah měření: 0,2 g – 2000 g
- Skladovací teplota: -10 °C až 55 °C
- Provozní teplota:
- Přímě na vážicí ploše: -10 °C až 60 °C
- S přiloženou silikonovou podložkou: -20 °C až 100 °C
- Ovládání: Kapacitní dotyková tlačítka
- Zvuková signalizace: Vestavěný bzučák
- Napájení: Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 1600 mAh
- Jmenovité napětí: 3,7 V
- Rozsah provozního napětí: 3,4 V – 4,25 V
- Způsob nabíjení:
- Napájecí vstup 5 V DC / 1 A přes kabel USB Type-C
- Vestavěný inteligentní systém správy nabíjení
- Nabíjecí adaptér není součástí balení
- Požadavky na adaptér: 220 V AC / 110 V AC na 5 V DC
- Pro rychlejší nabíjení doporučujeme adaptér 5 V DC / 2 A
- Výrobce: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.

Důležitá upozornění a poznámky

- Váhu používat pouze na rovném a stabilním povrchu.
- Používejte přiloženou silikonovou podložku pro ochranu povrchu váhy a vnitřních komponentů před teplem.
- Vyvarujte se úplnému vybití baterie. Pokud se baterie zcela vybit, může být nutné ji nejprve nabít nízkým proudem z USB portu počítače, než půjde použít standardní adaptér.
- Používání váhy během nabíjení může snížit přesnost měření.
- Pokud stopky nejsou aktivní, váha přejde do pohotovostního režimu po 3 minutách nečinnosti. Pokud jsou stopky aktivní, přejde do pohotovostního režimu až po 15 minutách.
- Chcete-li minimalizovat riziko poškození vodou, zabraňte vniknutí kapaliny do nabíjecího portu nebo do mezer v těle váhy.
- Váha je přesně kalibrována. Neoprávněná demontáž může narušit její spolehlivost a funkčnost.
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením nebo pokusy o demontáž zařízení.
- Váha byla navržena pro přípravu skvělé kávy. Není určena pro obchodní styky (není úředně ověřeným měřidlem).
- Varování: Používejte pouze na rovném povrchu. Nabíjejte adaptérem 5 V / 1 A nebo 2 A. Neponořujte do vody.